



Nove mjerne tehnike kod istražnih radova na
asfaltnim kolnicima, te u području asfaltne
tehnologije sa praktičnom primjenom.

*New measurement techniques within investigation works on
asphalt pavements and asphalt technology with application*

Tomislav Šafran, dipl.ing.građ.

Iztok Ramljak, bacc.ing.techn.inf.

Ramtech d.o.o.

Seminar ASFALTNI KOLNICI 2018

Opatija, 12. – 13. 04. 2018.

Svojstva, uređaji, metode mjerjenja i pristup

1. Kod istražnih radova – razvoj nove metodologije u asfaltnoj tehnologiji

A) Primjenom standardnih nerazornih postupaka

- ▶ Mjerenje čvrstoće materijala u konstrukciji sklerometrom
- ▶ Mjerenje gustoće sloja PQI uređajem
- ▶ Snimanje infracrvenom kamerom
- ▶ Snimanje georadarom posebne namjene

B) Primjenom standardnih laboratorijskih ispitivanja

- ▶ SATS test – otpornost na trajnost
- ▶ Plinska kromatografija
- ▶ Rentgenska difrakcija

2. U standardne svrhe – primjena novih mjernih tehnika razvojem vlastitih uređaja i programske aplikacije

- ▶ Mjerenje uzdužne ravnosti standardnim mobilnim GSM uređajem
- ▶ Mjerenje gustoće ispitnih uzoraka laserom
- ▶ Određivanje prionljivosti bitumena i agregata fotografskom analizom

Područje primjene

- ▶ Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima kolničke konstrukcije **prije njihova nastanka**
 - uzletno sletne staze na zračnim lukama- svako i najmanje oštećenje znači momentalno zatvaranje zračne luke
 - asfaltni slojevi na mostovima
 - hidrotehnički objekti – vodonepropusne asfaltne obloge
 - parkirališta u podzemnim garažama
- ▶ Mjerjenja u laboratoriju i na terenu u okviru istražnih radova
- ▶ Mjerjenja u laboratoriju i na terenu u sustavu kontrole kvalitete
- ▶ Procjena i ocjena stanja i davanje preporuka za monitoring
- ▶ Određivanje uzroka nastalih oštećenja na asfaltnom kolniku


Praktični primjeri – konkretni problemi

- ▶ Oštećenja na USS-u Zračne luke Zagreb
- ▶ Oštećenja na autocesti Banja Luka - Gradiška
- ▶ Oštećenja na objektu Dugi Vrh, Autocesta A4, Zagreb - Goričan



Mjerni uređaji korišteni kod istražnih radova na asfaltnim kolnicima

- ▶ Sklerometar
- ▶ standardno kod naknadnog utvrđivanja kvalitete betona u konstrukciji



Mjerni uređaji korišteni kod istražnih radova na asfaltnim kolnicima

► PQI – Pavement Quality Indicator



Mjerni uređaji korišteni kod istražnih radova na asfaltnim kolnicima

► IC – Infracrvena kamera




Figure 18 – Thermal image and photo of box girder bridge under ambient conditions

Mjerni uređaji korišteni kod istražnih radova na asfaltnim kolnicima

Georadar

- ▶ Specijalizirani uređaj - Georadar "RIS MF HI-Mod" s duplim sustavom antena (200/600 mHz; 400/900 mHz), proizvođača IDS.
- ▶ To je posebna vrsta geološkog radara prilagođena za neinvazivno traganje svih vrsta podzemnih instalacija, sa naglaskom na pronalaženje podzemnih cijevi, kanala i struktura računalnom obradom podataka u specijaliziranom software-u GRED 3D.
- ▶ Prethodno su se uzorkovali asfaltni slojevi te su određene debeljine koje su kasnije korištene za kalibraciju uređaja.




Pripremne radnje – simulacija oštećenja u asfaltu

frakcija kamenog materijala ugrađena
između asfaltnih slojeva




Pripremne radnje – usporedna mjerena

Gustoća sloja sa i bez oštećenja – **2,221 Mg/m³** vs **2,341 Mg/m³**



Indeks sklerometra **30** vs **20**


Zračna luka Zagreb – uzletno sletna staza




Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima korištenjem radara

- ▶ Oštećenje nastalo 2012. godine na USS-u zračne luke Zagreb


Fotografija 1 – uzorak sa pozicije 3 uzorkovan na 40,5 metara udaljenosti od radnog spoja dionice broj 31 sa dionicom broj 32



Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima korištenjem radara




Pozicija: 25
Oznaka: Sanacija
Napomena: kolovoz 2017
Uzorak broj: U-17-1549,1551,1552 100mm, U17-
1556,1557,1558 200mm, U-17-1554,155 150mm



Zračna luka Zagreb

Oštećenja nastala uslijed zarobljenih otapala ispuštenih iz radnih strojeva kod asfaltiranja

HRN EN 12591:2009 Tip cestograđevnog bitumena	Izvorno vezivo	Očekivano izdvojena veziva mogu biti	Rezultati U-17-1571
	50/70	35/50	20/30
HRN EN 1426:2015 Penetracija pri 25°C, 0,1 mm	50-70	35-50	20-30
HRN EN 1427:2015 Točka razmekšanja po PK °C	46-54	50-58	55-63




Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima

laboratorijski postupci nestandardni u asfaltnoj tehnologiji

- ▶ ASTM D2887 - 16a
Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography
- ▶ Kromatografija (od grč. χρώμα:chroma, boja i γραφειν:grafein pisati) je zbirni naziv za grupu laboratorijskih tehnika za razdvajanje smjesa. Ona uključuje kretanje ispitivane smjese, otopljene u "mobilnoj fazi", kroz "stacionarnu fazu", čime se dijelovi smjese razdvajaju i izoliraju, te ih je moguće analizirati i kvantitativno odrediti.
- ▶ U plinskoj kromatografiji (eng.: Gas Chromatography - GC) mobilna faza je u plinovitom stanju, a stacionarna faza može biti tekuća ili čvrsta. Mobilna faza (plin nosač) nosi komponente smjese kroz stupac kromatografa. Uzorak se prije uvođenja u stupac mora pretvoriti u plinovito stanje.
- ▶ Na slici kapilarni stupac za plinsku kromatografiju

IMA INDUSTRIJA NAFTE, d.d. SD Raščlanjivanje i marketing Sektor razvoja Raščlanjivanja i marketinga Služba za razvoj proizvoda Centralni ispitni laboratorij Lovričićeva b.b., 10002 Zagreb	Izvještaj o ispitivanju i/ili mjerenu	Oznaka: 50340079-1455/12 Izdanje: 01 Stranica: 4/4 Datum: 09.10.2012.		
0514/GC/12 (ID: 21320) - U-12-1110-0; ASFALTNI SLOJ; RAMTECH; 19.09.2012.				
LABORATORIJ ZA PRIMJENJENA LABORATORIJSKA ISTRAŽIVANJA - Plinska kromatografija				
Značajke	Jedinice	Gr. vrijednost	Rezultat	Metoda
Simulirana destilacija	Vidjeti komentar		ASTM D 2887 EXTENDED	
Plinsko kromatografskom analizom uzorka utvrđena je prisutnost ugljikovodika raspona vrelišta od cca 200 °C do cca 400 °C što može upućivati na zagadenje uzorka srednjim frakcijama nafta (dizelsko gorivo, ekstra lako loživo ulje i sl.).				



Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima korištenjem PQI uređaja

- Uzletno sletna staza zračne luke Zagreb

Tablica 1: Prikaz rezultata ispitivanja gustoće sloja PQI uređajem

DIONICA 29 PQI=2,420 srednja os USS-a	km 0+300	Dionica 10	2,448	2,301	2,495	Dionica 5	2,442		
			km 0+275	2,331					
	km 0+250		2,173	2,509	2,516				
	km 0+225			2,406	2,245				
	km 0+200		2,152	2,542	2,406				
	km 0+175			2,341	2,242				
	km 0+150		2,286	2,414	2,441				
	km 0+125		1,983	2,339	2,361				
	km 0+100		2,196	2,518	2,509				
	km 0+075			2,177	2,093				
	km 0+046		2,149	2,566	2,487				
	km 0+025								
	km 0+000								
udaljenost od osi			2,5m	2,5 m	2,5m	10 m	12,5 m	15 m	

usvojeni kriterij za problematične zone

je gustoća sloja manja od 2,250 Mg/m³ izmjereno s PQI

Tablica 2: Tehnička svojstva izvedenog sloja asfaltbetona AC 22 V

Tehnička svojstva	Ispitna norma	Uvjeti kvalitete		Ispitano tijekom sanacije 2011	Ispitano iz kolnika 2017
		Zahujev TU USS ZLZ 2011	Dionica 25; 0+050, 0+125, 0+200 AS-ZLZ-51,52,53/V	Dionica 25; U-17-1549-1552-V U-17-1559-1561-V	
Gustoća asfaltnog sloja (Mg/m ³)	HRN EN 12697-6	Srednja vrijednost /	/	2,405	2,451
Stepanj zbijenosti, %	-	Pojedinačna vrijednost ≥ 98	97,8 do 100,6	98,7 do 101,0	
		Srednja vrijednost	99,1	100,0	
Udeo šumljina, F, % (PFP) ^(a)	HRN EN 12697-8	Pojedinačna vrijednost 4 do 9	5,2 do 7,8	3,4 do 5,5	
		Srednja vrijednost 6 do 7	6,6	4,4	
Debljina, mm	HRN EN 12697-36	Pojedinačna vrijednost ≥ 63	74 do 76	68 do 78	
		Srednja vrijednost ^(b) ≥ 66,5	75	75	

^(a) Gestoća asfaltne smjernice određuje se prema normi HRN EN 12697-1, postupak A, a gustoća originalnog asfaltnog sloja prema 0,150 mm prema normi HRN EN 12697-6, postupak B

^(b) Debljina sloja koja je veća za 20 % iznad projektišane debljine sloja, uzmata sa istom rednjom vrijednostom kao da obuhvaća tutvu 20 % iznad projektišane debljine

Tablica 3: Tehnička svojstva izvedenog sloja asfaltbetona AC 16 H


Tehnička svojstva	Ispitna norma	Uvjeti kvalitete		Ispitano tijekom sanacije 2011	Ispitano iz kolnika 2017
		Zahujev TU USS ZLZ 2011	Dionica 25; 0+050, 0+125, 0+200 AS-ZLZ-51,52,53/H	Dionica 25; U-17-1549-1552-H U-17-1559-1561-H	
Gustoća asfaltnog sloja (Mg/m ³)	HRN EN 12697-6	Srednja vrijednost /	/	2,413	2,485
Stepanj zbijenosti, %	-	Pojedinačna vrijednost ≥ 98	98,7 do 99,1	100,1 do 102,1	
		Srednja vrijednost	98,9	100,8	
Udeo šumljina, F, % (PFP) ^(a)	HRN EN 12697-8	Pojedinačna vrijednost 3 do 7,5	5,1 do 5,5	1,8 do 3,7	
		Srednja vrijednost ≤ 6,5	5,3	3,0	
Debljina, mm	HRN EN 12697-36	Pojedinačna vrijednost ≥ 47,0	52 do 59	46 do 54	
		Srednja vrijednost ^(b) ≥ 48,5	55	51	
Površinom slojeva, kN	ALP A-SB, Test 4	≥ 15,0	/	/	16,3 i 9,0 uz očišćenje 27,9 i 28,7 uz mogućem očišćenju

^(a) Gestoća asfaltne smjernice određuje se prema normi HRN EN 12697-1, u vodi, postupak A, a gustoća originalnog asfaltnog sloja prema 0,150 mm prema normi HRN EN 12697-6, postupak B


^(b) Debljina sloja koja je veća za 20 % iznad projektišane debljine sloja, uzmata sa istom rednjom vrijednosti


Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima kombiniranim upotrebom sklerometra i infracrvene kamere

- vizualni pregled kamerom
- provjera sumnjivih mesta sklerometrom
- u zoni zarobljenog oštećenja indeks sklerometra naglo pada, ispod 15 za brzu detekciju problematičnih zona tupo odzvanja pod udarcima bata




Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima provjera sklerometra i infracrvene kamere uzorkovanjem sloja





Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima provjera sklerometra i infracrvene kamere uzorkovanjem sloja



Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima

ispitivanje utjecaja nečistoća iz agregata na trajnost sloja

- ▶ Autocesta Banja Luka – Gradiška, između stacionaže km 12+224 lijevo i km 12+424 lijevo
- ▶ Pojava crveno-smeđih mrlja uočljivih na horizontalnoj signalizaciji



Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima

ispitivanje utjecaja nečistoća iz agregata na trajnost sloja

- ▶ ispitivanje starenja zasićenim asfaltnim uzorcima - SATS test prema metodi HRN EN 12697-45
- ▶ ubrzano starenje uz prisutstvo vode
- ▶ primjena i HRN EN 12697-23
- ▶ Vakuum 40-70 kPa 30 minuta
- ▶ Tlak 2,1 MPa i temperatura 85°C
- ▶ 90 sati u PAV komori



Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima


ispitivanje utjecaja nečistoća iz agregata na trajnost sloja

- Rezultati ispitivanja pokazuju znatno reducirana trajnost unatoč dobrim standardnim svojstvima ugrađenog asfalta



SASTAV I SVOJSTVA LABORATORIJSKOG PROBNOG TIJEŁA PRIPREMIJENOG I ISPITANOG PO MARSHALL METODI		
3-Gustota asfaltne uzorka (HR EN 12697-6)	[kg/m ³]	2405
4-Gustota muktar mješavine (HR EN 12697-5)	[kg/m ³]	2503
5-Koncentracija ispljiva u asfaltnom uzorku	[% (v/v)]	3,9
6-Koncentracija ispljiva u kamenom materijalu	[% (v/v)]	19,9
7-Ispina ispljiva u kamenom materijalu bituminom	[% (v/v)]	88,4
8-Stabilitet asfaltne uzorka (HR EN 12697-34)	[kN]	9,5
9-Deforacija asfaltne uzorka (HR EN 12697-34)	[mm]	4,0
10-Ukočnost	[kN/mm]	2,4

Indirektna vlačna čvrstoća serije referentnih uzorka (CTR _u)	Indirektna vlačna čvrstoća serije ispitnih uzorka (CTR _c)	$CTR_R = CTR_c / CTR_u$ [%]
1,111	0,670	60,3



Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima

ispitivanje utjecaja nečistoća iz agregata na trajnost sloja, laboratorijski postupci nestandardni u asfaltnoj tehnologiji

- ▶ Prospekcija kamenoloma i mikroskopska analiza agregata - RGN Zagreb
- ▶ Rentgenska difrakcijska analiza taloga iz uzorka – PMF, Zagreb,
- ▶ **Rentgenska difrakcija** je nedestruktivna analitička metoda određivanja kristalografske strukture, kemijskog sastava i fizičkih osobina materijala. Tehnike se baziraju na promatranju intenziteta rasutih rendgenskih zraka u funkciji ulaznog kuta, polarizacije, valne duljine ili energije.



Kora trošenja magmatskih stijena, 2-3 metra ispod površine



Talog praškastog materijala na dnu posude PAV komore nakon ispitivanja




Rentgenski difraktometar na slici

Detekcija skrivenih oštećenja u asfaltnim slojevima

Rentgenska difrakcijska analiza taloga iz uzorka – PMF, Zagreb

Analizom je utvrđeno da je talog mineral Hematit, željezni oksid (Fe_2O_3)



Peak List:


Pos. [$^{\circ}\text{2Th}$]	Height [cts]	FWHM [$^{\circ}\text{2Th}$]	d-spacing [Å]	Rel. Int. [%]	Tip width [$^{\circ}\text{2Th}$]	Matched by
24,1426	59,99	0,1181	3,68642	30,18	0,1417	01-089-0598
33,0393	198,77	0,0984	2,71128	100,00	0,1181	01-089-0598
35,6722	119,85	0,1574	2,51697	60,29	0,1889	01-089-0598
39,1500	10,00	0,0900	2,30103	5,03	0,1080	01-089-0598
40,8206	62,92	0,1968	2,21063	31,66	0,2362	01-089-0598
43,4600	1,00	0,0900	2,08230	0,50	0,1080	01-089-0598
49,4032	63,32	0,2362	1,84482	31,86	0,2834	01-089-0598
53,9224	94,12	0,1968	1,70039	47,35	0,2362	01-089-0598
57,4313	11,20	0,3149	1,60457	5,63	0,3779	01-089-0598
62,4008	35,28	0,2362	1,48820	17,75	0,2834	01-089-0598
63,9976	46,40	0,1440	1,45367	23,34	0,1728	01-089-0598

Pattern List:



Ref. Code	Score	Compound Name	Displacement [$^{\circ}\text{2Th}$]	Scale Factor	Chemical Formula
01-089-0598	71	HEMATIT	0,000	0,645	Fe_2O_3

Primjena novih mjernih tehnika razvojem vlastitih uređaja i programskih aplikacija


- ▶ Mjerenje gustoće ispitnih uzoraka laserom
- ▶ Mjerenje uzdužne ravnosti (International Roughness Index - IRI)
- ▶ Određivanje prionljivosti bitumena i agregata fotografskom analizom




Mjerenje gustoće ispitnih uzoraka laserom




- određivanje gustoće prizmatičnim i cilindričnim uzorcima
- mjerjenje dubine makroteksture
- određivanje dimenzija



Mjerenje gustoće ispitnih uzoraka laserom



Skenirani 3D Model asfaltnog uzorka



Anti - Aliased
Radius: 50,8 [mm]
Visina: 64 [mm]

Izračunaj Volumen
 Deformacija
Max.Def.: 2 [mm]

Volumen[mm³]: 498642,71
Arimed(H=0[g] 25°C): 497,1

Izračunaj Gustoću
Masa uzorka [g]: 1250
Gustoća [t/m³]: 2,507


Prednosti u odnosu na standardnu ispitnu metodu



- ▶ Ušteda vremena
- ▶ Ušteda električne energije za grijanje te ušteda vode za hlađenje medija prilikom održavanja temperature ispitnog uzorka
- ▶ Ljudska pogreška svedena je na minimum
- ▶ Digitalni zapis VS. Ispitni obrazac

Mjerenje uzdužne neravnosti asfaltnog kolnika

IRI = 0.784





$IRI_{20} = \text{NaN}$

© Peter Andren

Međunarodni indeks neravnosti (IRI) je indeks neravnosti koji se najčešće dobiva iz mjerjenih uzdužnih cestovnih profila. Izračunava se pomoću „quater car“ matematičkog modela i izražen u jedinicama [mm/m, m/km itd..].


Od svog uvođenja 1986., IRI je postao indeks neravnosti ceste koji se najčešće koristi diljem svijeta za ocjenu kvalitete izvedenog asfaltnog sloja po pitanju voznih svojstava, odnosno usvojen je kao jedan od kriterija za sigurnost vožnje.

Izrada laserskog profilografa vlastitim resursima (in-house)




Različiti pristupi obradi izmјerenih podataka akcelerometra i lasera


High-pass i low pass filteri 4. stupnja
(butterworth)



Fast fourier transform (FFT) algoritam



Sučelje programske aplikacije laserskog profilografa (GUI)



Grafičko sučelje programske aplikacije mobilnog profilografa



The screenshots show two separate text files from an Android application named 'anWriter free'. Both files contain data related to vehicle speed and road roughness. The first file (top) has the following content:

```
1 Srednja vrijednost brzine: 75,1 [km/h]
2 Ukupni put: 690,7 [m]
3 Srednja vrijednost IRI-a: 1,2 [m/km]
4 0-100: 1,081
5 100-200: 1,016
6 200-300: 1,315
7 300-400: 1,273
8 400-500: 0,751
9 500-600: 0,714
10 600-700: 1,073
11 700-800: 2,198
```

The second file (bottom) has the following content:

```
1 Srednja vrijednost brzine: 27,2 [km/h]
2 Ukupni put: 742,5 [m]
3 Srednja vrijednost IRI-a: 1,1 [m/km]
4 0-100: 1,085
5 100-200: 1,065
6 200-300: 1,212
7 300-400: 1,070
8 400-500: 0,988
9 500-600: 1,051
10 600-700: 0,855
11 700-800: 1,228
```

Usporedna mjerena sa drugim mjernim sustavima



Rezultati usporednog mjerjenja ravnosti standardnih uređaja na tržištu

Tablica 4: Rezultati usporednog mjerjenja uzdužne ravnosti na habajućem sloju asfalta tipa AC 11 surf 50/70 u području lijevog kolotraga, prosječna brzina mjerjenja Laserskim profilografom 80 km/h, te Walking Profilerom G3 od 4 km/h, izraženi kao IRI 100 (m/km)

Raspon stacionaže (m)		Brzina mjerjenja 80 km/h			Standardna devijacija
		RO-Tehnologija		Ramtech	
		Walking Profiler G3		Laserski Profilograf	
od km	do km	IRI 100 (m/km)		IRI 100 (m/km)	
0	100	1,0		0,9	0,0
100	200	1,0		0,8	0,1
200	300	1,1		0,9	0,1
300	400	1,1		1,0	0,0
400	500	1,2		1,0	0,1
500	600	0,9		0,8	0,0
Prosječna vrijednost		1,0		0,9	0,07

Usporedno mjerjenje sa Laserskim Profilografom



Rezultati usporednog mjerjenja neravnosti asfaltnog sloja

A4 Zagreb – Goričan, dionica Sv-Helena – Breznički Hum


	Laser Ramtech	Mob Ramtech	Laser Danci
0-100	0,7	0,8	0,9
100-200	0,7	0,9	1,0
200-300	1,0	1,4	1,1
300-400	1,9	2,2	2,1
400-500	0,9	1,1	1,0
500-600	0,5	0,6	0,6
600-700	0,5	0,7	0,7
700-800	0,7	1,1	1,2
800-900	0,8	0,9	0,7
900-1000	0,7	0,7	0,7
1000-1100	0,6	0,9	0,6
1100-1200	0,7	0,9	0,8
1200-1300	0,8	0,9	0,8
1300-1400	0,6	0,7	0,7
1400-1500	0,7	1,0	0,8
1500-1600	0,9	1,1	1,0
1600-1700	0,8	0,9	0,9
1700-1800	0,8	0,9	0,9
1800-1900	0,6	0,8	0,7
1900-2000	0,9	2,2	1,3
Srednja vrijednost	0,8	1,0	0,9

A4 Zagreb – Goričan, Sv. Helena – B.Hum dionica II


	Laser Ramtech	Mob Ramtech	Laser Danci
0-100	0,8	1,0	0,8
100-200	1,0	0,9	1,0
200-300	0,9	0,8	0,8
300-400	0,8	0,7	0,8
400-500	1,0	0,9	0,9
500-600	1,0	0,9	1,0
600-700	1,0	1,0	0,9
700-800	1,0	1,1	1,0
Srednja vrijednost	0,9	0,9	0,9

	Laser Ramtech	Mob Ramtech	Laser Danci
0-100	1,1	0,8	1,1
100-200	1,1	1,2	1,1
200-300	0,7	0,7	0,8
300-400	1,0	1,0	1,0
400-500	0,8	0,8	0,8
500-600	0,8	0,8	0,9
600-700	0,7	0,8	0,7
700-800	0,8	0,7	0,9
800-900	1,1	0,8	0,6
Srednja vrijednost	0,9	0,8	0,9


Ramtech Laserski profilograf



Određivanje prionljivosti bitumena i agregata fotografskom analizom



Određivanje prionljivosti bitumena i agregata fotografskom analizom





Treba biti svjestan ograničenja svakog pojedinog postupka mjerjenja kako očekivanja nebi bila nerealna....



Hvala na pažnji!